

Data przeglądu 06-07-2026r



OGNIOMISTRZ
KONSERWACJA SPRZĘTU P. POŻ.
Moroch Andrzej Niemstów 99
59-323 – Miłoradzice Woj.-Dolnośląskie
NIP 692-168-14-17 Regon 020969719
e-mail andrzej-moroch@wp.pl
tel 609635666

OK / h

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie sp. z o.o.	
Wpł.	13. 07. 2026
L.dz.	3961 podpis



**PROTOKÓŁ
NR 122/2026
Z PRZEPROWADZONEGO
PRZEGLĄDU ORAZ PRÓBY
WYDAJNOŚCI WODNEJ
HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH
NA ZLECENIE:
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Ścinawie sp. z o.o.
Miejscowość:
Przychowa**

OGNIOMISTRZ
KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ
Andrzej Moroch
Niemstów 99 59-323 Miłoradzice
NIP 692-168-14-17 REGON 020969719
tel. 609-635-666

ZAMAWIAJĄCY:

 Zakład Gospodarki Komunalnej w
Ścinawie sp. z o.o.

DATA BADANIA/PRZEGLĄDU

06.07.2026

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA/PRZEGLĄDU

 Miejscowość
Przychowa

WYKONAWCA USŁUGI

 OGNIOMISTRZ KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ MOROCH
ANDRZEJ

Wyniki pomiarów:

Lp.	Numer hydrantu i uwagi	Hydrant	Prędkość a	K	Ciepłota statyczna [Bar] Me	Ciepłota dynamiczna [Bar] Hd	Wydajność [dm ³ /s] Q	UWAGI
1	HYDRANT NR 1 Przychowa 27	DN80*	20	250				NIESPRAWNY
2	HYDRANT NR 2 Przychowa 42	DN80*	20	250	3,3	0,4	2,64	NIESPEŁNIA
3	HYDRANT NR 3 Przychowa 43	DN80*	20	250				NIESPRAWNY
4	HYDRANT NR 4 Przystanek autobusowy	DN80*	20	250	3,2	1,6	5,27	SPEŁNIA
5	HYDRANT NR 5 Przychowa 22	DN80*	20	250	3,2	0,3	2,28	NIESPEŁNIA
6	HYDRANT NR 6 Przychowa 6	DN80*	20	250	3,2	1,7	5,43	SPEŁNIA
7	HYDRANT NR 7 Przychowa 8	DN80*	20	250				NIESPRAWNY
8	HYDRANT NR 8 Przychowa 15	DN80*	20	250	3	0,6	3,23	NIESPEŁNIA
9	HYDRANT NR 9 Przychowa 11	DN80*	20	250	3,2	1,5	5,10	SPEŁNIA
10	HYDRANT NR 10 obok Kościoła	DN80*	20	250				NIESPRAWNY
11	HYDRANT NR 11 Przychowa 19A	DN80*	20	250	3,2	1,8	5,59	SPEŁNIA
12	HYDRANT NR 12 Świętlica	DN80*	20	250	3,2	1,8	5,59	SPEŁNIA
13	HYDRANT NR 13 Przychowa 50	DN80*	20	250	3,3	2,2	6,18	SPEŁNIA

 Minimalne wartości dla hydrantu zew DN 80* (w
przypadku jednostki osadniczej o liczbie
mieszkańców do 2 000)

2 5

Minimalne wartości dla hydrantu zewn DN 80

2 10

Minimalne wartości hydrant zewn DN 100

2 15

Minimalne wartości dla hydrantu zewn DN 150

2 20

Minimalne wartości dla hydrantu wewn DN 25

2 1

Minimalne wartości dla hydrantu wewn DN 33

2 1,5

 Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 52 i
ZH 52

2 2,5

 Uwagi : Brak wymaganej wydajności wodnej na stanowiskach hydrantowych
nr 2, 5 i 8. Brak możliwości sprawdzenia niesprawnych/uszkodzonych
hydrantów nr 1, 3, 7 i 10.

Wnioski i zalecenia:

Badania instalacji hydrantowej NIEspełnia wymagania w zakresie wydajności, ciśnienia

Badanie wykonano w oparciu o:

 Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Data następnego badania:

PO USUNIĘCIU USTEREK

Badanie wykonano urządzeniem Hydro-flow HF-01

 OGNIOMISTRZ
KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ
Andrzej Moroch
Niemstów 99 19-323 Międzybóże
NIP 652-143-14-17 REGON: 020959719
tel.: 609-635-066

 06.07.2026
data i Pieczęć i podpis


Badanie wykonał:

KONSERWATOR SPRZĘTU P.POŻ

Andrzej Moroch

Data przeglądu 06-07-2026r

OK / p



OGNIOMISTRZ
KONSERWACJA SPRZĘTU P. POŻ.
Moroch Andrzej Niemstów 99
59-323 – Miłoradzice Woj.-Dolnośląskie
NIP 692-168-14-17 Regon 020969719
e-mail andrzej-moroch@wp.pl
tel 609635666

PROTOKÓŁ
NR 120/2026
Z PRZEPROWADZONEGO
PRZEGLĄDU ORAZ PRÓBY
WYDAJNOŚCI WODNEJ
HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH
NA ZLECENIE:

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Ścinawie sp. z o.o.

Miejscowość:
Buszkowice

OGNIOMISTRZ
KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ
Andrzej Moroch
Niemstów 99 59-323 Miłoradzice
NIP 692-168-14-17 REGON 020969719
tel. 609-635-806

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Ścinawie sp. z o.o.

DATA BADANIA/PRZEGLĄDU

06.07.2026

MIEJSCE WYKONANIA BADANIA/PRZEGLĄDU

Miejscowość
Buszkowice

WYKONAWCA USŁUGI

OGNIOMISTRZ KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ MOROCH
ANDRZEJ

Wyniki pomiarów:

Lp.	Nazwa hydrantu i uwagi	Hydrant	Prędkość a	K	Ciśnienie statyczne [Bar] H _{st}	Ciśnienie dynamiczne [Bar] H _d	Wydajność [dm ³ /s] Q	UWAGI
1	HYDRANT NR 1 nadziemny Buszkowice 47	DN80*	20	250				NIESPRAWNY
2	HYDRANT NR 2 nadziemny Buszkowice 25	DN80*	20	250	3,5	1,0	4,17	NIESPEŁNIA
3	HYDRANT NR 3 nadziemny Buszkowice - skup złomu	DN80*	20	250	3,5	1,6	5,27	SPEŁNIA
4	HYDRANT NR 4 nadziemny Buszkowice 27	DN80*	20	250	3,5	1,5	5,10	SPEŁNIA
5	HYDRANT NR 5 nadziemny Buszkowice 22	DN80*	20	250	3,5	0,8	3,73	NIESPEŁNIA
6	HYDRANT NR 6 nadziemny Buszkowice 45	DN80*	20	250	3,5	1,2	4,56	NIESPEŁNIA
7	HYDRANT NR 7 nadziemny Buszkowice 11	DN80*	20	250				NIESPRAWNY
8	HYDRANT NR 8 nadziemny Buszkowice-wjazd na skup złom	DN80*	20	250	3,5	1,6	5,27	SPEŁNIA
9	HYDRANT NR 9 nadziemny Buszkowice 3A	DN80*	20	250				NIESPRAWNY
10	HYDRANT NR 10 nadziemny Buszkowice 40	DN80*	20	250	3,5	0,8	3,73	NIESPEŁNIA

Minimalne wartości dla hydrantu zew DN 80* (w
przypadku jednostki osadniczej o liczbie
mieszkańców do 2 000)

2

5

Minimalne wartości dla hydrantu zew DN 80

2

10

Minimalne wartości hydrant zew DN 100

2

15

Minimalne wartości dla hydrantu zew DN 150

2

20

Minimalne wartości dla hydrantu wewn DN 25

2

1

Minimalne wartości dla hydrantu wewn DN 33

2

1,5

Minimalne wartości dla hydrantu wewnętrznego DN 52 i
ZH 52

2

2,5

Uwagi : Brak wymaganej wydajności wodnej na stanowiskach hydrantowych
nr 2,5,6 i 10. Brak możliwości sprawdzenia niesprawnych/uszkodzonych
hydrantów nr 1, 7 i 9.

Wnioski i zalecenia:

Badana instalacja hydrantowa NIEspełnia wymagania w zakresie wydajności, ciśnienia

Badanie wykonano w oparciu o:

Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Data następnego badania:

PO USUNIĘCIU USTEREK

Badanie wykonano urządzeniem Hydro-flow HF-01

OGNIOMISTRZ
KONSERWACJA SPRZĘTU P.POŻ
Andrzej Moroch
Niemcew 96 59-383 Międzybóże
NIP 692-168-14-17 REGON 140251119
tel 609-635-066Badanie wykonał:
KONSERWATOR SPRZĘTU P.POŻ

Damian Moroch

06.07.2026
data i Pieczęć i podpis